



免責聲明

- 本簡報及同時發布之相關訊息內容,由鉅祥企業提供,其中包含營運成果、財務狀況與業務發展等內容。使用者在閱讀簡報資訊同時,應參考本公司向主管機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息,我們會盡力確保簡報內容的正確性、完整性與精確度,但本公司並不保證所有資料皆準確無誤,簡報公開後,我們亦不負有因情事變更而即時修正相關內容義務。
- 本文件可能包含「前瞻性陳述」,任何非歷史性資料,包括公司經營策略、營運計劃與未來展望等皆屬前瞻性陳述範疇,該等陳述係基於本公司對未來營運之假設,及不確定性之因素如:政治法規、經濟、市場等因素所改變等,故實際經營結果可能與該等陳述有重大差異。
- 本文件不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

1 集團簡介

簡報大綱

2 營運績效

3 現況及展望

4 意見交流





關於鉅祥 (TWSE: 2476)



董事長: 林於晃



資本 19.07億 (NTD)



■■ 總經理: 林映碩



竹竹 台灣 749人 集團 2,417人



設立於1973年

集團營收比重

部品

94%

模具

3%

治工具 1%






全球據點





歷史沿革





一貫化製程

模具設計能力

沖壓

751台 (10 - 400T)

- 伺服送料
- AOI 自動化全檢

射出成型(沖塑)



40台 (35 -110T)

- AOI 自動化全檢
- 直立、臥式射出機

3D/CAD 設計設計知識庫

機械加工

110套(每月)



542台

- 綜合加工CNC
- 銑床
- MOORE定位磨床
- 鋸床
- 光學投影磨床
- 放電加工機
- 線割加工機
- 細孔放電加工機

• 磨床

• 精密放電機

• 車床

電鍍



4機8線(連續)

(浸鍍、刷鍍、點鍍)



Ni

自動組裝



- RJ45 連接器
- D-SUB連接器
- 雷射自動焊接
- 繼電器銀接點組裝
- 車用安全裝置連接器



一貫化製程範例

金屬原料

端子素材

端子電鍍金

塑膠射出

組裝

封裝測試治具













原材料

沖壓

電鍍

射出成形

自動組裝

鉅祥成品



塑膠原料



沖壓模具



電鍍線



射出機




自動組裝機



集團總銷售地區比例

(依照客戶地區)






產品應用

22% 車載相關

- 發電機穩壓調節器
- 變速箱冷卻器
- GPS/USB/充電連接器
- 安全氣囊、安全帶連接器
- 空調系統
- 保險絲
- 按鈕轉接器
- 胎壓偵測
- 車燈組件
- 防盜系統
- 車用鏡頭模組

29% 工業與其他

- 感應器
- 繼電器
- 無熔絲開關
- PLC
- 定時器
- 血糖偵測器
- 醫療相關
- 半導體導線架
- 傢俱五金
- 電子菸
- •珠寶產業



*2023/1~9集團數據

12% 網通相關

- 手機
- ADSL
- 網路通訊

16% PC/NB

- I/O
- Type C
- USB
- HDMI
- FPC/FFC
- Memory Card
- Board-to-board

21% 消費性電子

- 家電
- 數位相機
- 遊戲機
- 開關
- 攝影機


一 營運績效



集團營收(合併營收)

獲利(稅後)(合併母公司)





單位:NT\$億元 %:成長率



綜合損益表

(核閱數) 單位:新台幣仟元

綜合損益表項目	2023前三季	2022前三季	Growth%
營業收入	4,289,594	5,062,054	-15.3%
營業成本	(3,074,853)	(3,582,908)	-14.2%
營業毛利	1,214,741	1,479,146	-17.9%
營業毛利率	28.3%	29.2%	-0.9ppts
	(676,120)	(682,851)	-1.0%
営業利益	538,908	796,582	-32.3%
營業淨利率	12.6%	15.7%	-3.1ppts
營業外收入及支出	273,420	283,780	-3.7%
金融資產評價(損)益淨額	37,096	(56,485)	165.7%
————————————————— 淨外幣兌換利益(損失)	100,114	213,132	-53.0%
稅前淨利	812,328	1,080,362	-24.8%
所得稅(費用)利益	(221,679)	(273,500)	-18.9%
所得稅率	27.3%	25.3%	+2.0ppts
本期淨利	590,649	806,862	-26.8%
歸屬於母公司業主之本期淨利	529,963	712,635	-25.6%
純益率	12.4%	14.1%	-1.7ppts
每股盈餘	2.78	3.77	-26.3%



資產負債表

(核閱數) 單位:新台幣仟元


	2023/9/30		2022/9/30	
資產負債表項目	Amount	%	Amount	%
現金及有價金融商品投資	4,903,544	52.6%	4,581,028	47.9%
應收票據及帳款淨額	1,431,368	15.4%	1,690,071	17.7%
存貨	818,550	8.8%	1,176,714	12.3%
長期投資	444,441	4.8%	407,599	4.3%
不動產、廠房及設備	1,269,798	13.6%	1,227,867	12.8%
使用權資產	267,173	2.9%	258,590	2.7%
資產總計	9,314,496	100.0%	9,562,757	100.0%
負債總計	2,681,906	28.8%	3,249,748	34.0%
歸屬於母公司業主之權益	5,962,888	64.0%	5,663,156	59.2%
非控制權益	669,702	7.2%	649,853	6.8%
股東權益總計	6,632,590	71.2%	6,313,009	66.0%
每股淨值	31.3		29.8	



現金流量表

(核閱數) 單位:新台幣仟元

項目	2023年前三季	2022年前三季
期初現金及約當現金餘額	4,006,405	3,232,253
	650,004	968,090
	(119,622)	(105,731)
投資活動之淨現金流入	1,063	7,477
籌資活動之淨現金流入(流出)	(783,234)	(620,984)
匯率變動對現金及約當現金之影響	103,316	239,268
期末現金及約當現金餘額	3,857,932	3,720,373



觀音廠 不動產購置說明

- 1 購買動機
- 2 不動產說明
- 3 資金規劃

購買動機

新屋廠

新屋廠廠區現有辦公室、廠房不敷使用,不足以滿足公司日益增長的生產、業務需求及未來之擴展。



成型部職場原大門



成型部職場擴建後

八德廠

八德廠近年業務蒸蒸日上,廠房已不敷使用,半成品、成品只能利 用走道、辦公室狹小空間堆積



會議室外走道 -原貌



會議室外走道-堆放待交成品



二樓主管辦公室走道 -原貌



二樓主管辦公室走道 -堆放成品



購買動機

旭軟 電鍍線 旭軟電鍍線使用旭軟公司部分廠房,因無自己的電鍍執照, 只能以委託加工名義生產有電鍍製程產品,限制產品電鍍製 程的發展。



電鍍技術精進:



<mark>刷鍍</mark> 鍍金最小精度2.0mm +1.5mm-0mm



<u>點鍍</u> 鍍金最小精度0.5mm +0.2mm-0mm



<u>噴鍍</u> 鍍金最小精度0.3mm +0.1mm-0mm



不動產說明

地理 風禾公 66→觀音廠 松柏林 開車8分鐘 鉅 祥 好市多 桃園 中壢(新屋)

觀音廠地址:桃園市觀音區忠愛路二段281、283號

鉅祥、66快速道路、國道一及中壢市區距離觀音廠路程皆在20分鐘內



不動產說明

廠區 外觀



土地面積:14,761平方公尺(約4,465.2坪)

建物面積:30,669.8平方公尺(約9,277.61坪)



資金規劃

現金增資

募集資金NT\$6億元

可轉換 公司債

(競價拍賣) 發行總面額NT\$10億元

4 意見交流

感謝聆聽



有關本公司任何財務資訊,

歡迎洽詢鉅祥投資人專區,

http://www.gshank.info/home/investors/

或至公開資訊觀測站〈代號:2476鉅祥〉

https://mops.twse.com.tw/mops/web/index